

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 306

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 компенсирующего вида»
- 1.2. Адрес объекта: индекс 169309, Республика Коми, г.Ухта, ул. Сенюкова д.20А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3229,2 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка нет; _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2016, капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 компенсирующего вида», МДОУ «Д/с № 40»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 169309, г.Ухта, ул. Сенюкова д.20А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10 Территориальная принадлежность МОГО «Ухта»
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 169309, г.Ухта, ул. Первомайская д. 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация общего образования по основным образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей направленности
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: обучающиеся от года до 8 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети – инвалиды
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 157
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусы № 1,11,12,68
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути :да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюрный камень 20 см)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД</i>
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-И (к, о, с, г) ДП-И (у)
2	Вход (входы) в здание	ВНД-И (с) ДП-И (г, у, о) ДУ –И (к)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И (к, о, с) ДП-И (г, у)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-И (к, г,с) ДП-И (о,у)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (к, о, с) ДУ-И (г, у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-И (с) ДЧ-И (к, у) ДП-И (о, г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-И (с) ДЧ-И (к,) ДП-И (о, г, у)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать места для парковки инвалидов, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории (понижить бордюрный камень на высоту 0,04 м для передвижения людей на кресле-коляске, со стороны автобусной остановки), определить сотрудников учреждения для оказания ситуационной помощи с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для людей с инвалидностью.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется ремонт лестничных маршей с устройством нормативного нескользящего покрытия, установка нормативных поручней вдоль стен. Необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой «тревожной кнопки». Заменить дверные ручки кабинетов (рычажного типа, скоба). Обустроить нормативные поручни по всему пути передвижения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью установки индукционной петли, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется наличие функционирующих подъемников, ступенькоходов и оказание ситуационной помощи со стороны персонала. Необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала. Заменить ручки кабинетов (рычажного типа, скоба).

Обеспечение полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>технические решения невозможны</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>кап.ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>кап.ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>технические решения невозможны</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>технические решения невозможны</i>
8	Все зоны и участки	<i>технические решения невозможны</i>

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2016 - 2020 г. в рамках исполнения № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (указывается наименование документа: программы, плана)

МП МОГО "Ухта" "Развитие предпринимательства на ЮЧ-Автомобили"
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно избирательно всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
нет

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование на комиссии (*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)
с территориальными органами соц. защиты согласно п 1.2. СП913330 от 2012 года
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*),
прилагается
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 16 " февраля 2016 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 306 от " 16 " февраля 2016 г.
3. Решения Комиссии _____ от " ____ " _____ 2016 г.

УТ
й сад № 40 компенсируе
Калаш
" 16 " февраля
фраструктуры)
и ОСИ

N 306 _____

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 компенсирующего вида»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- 1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 169309, г.Ухта, ул. Сенюкова д.20А

1.9. Форма собственности муниципальная

1.10 Территориальная принадлежность МОГО «Ухта»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 169309, г.Ухта, ул. Первомайская д. 22

2.1. Сфера деятельности : образование

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети – инвалиды

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) , автобусы № 1,11,12,68
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (описать бордюрный камень 20 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом
СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД</i>
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>технические решения невозможны</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>кап.ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>кап.ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>технические решения невозможны</i>

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>технические решения невозможны</i>
8	Все зоны и участки	<i>технические решения невозможны</i>

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «детский сад № 40 компенсирующего вида»
Калашникова Т.К.
" 16 " февраля 2016 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 306

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 компенсирующего вида»
- 1.2. Адрес объекта: индекс 169309, Республика Коми, г.Ухта, ул. Сенюкова д.20А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3229,2 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка нет ; _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2016, капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 компенсирующего вида», МДОУ «Д/с № 40»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 169309, г.Ухта, ул. Сенюкова д.20А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность МОГО «Ухта»
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 169309, г.Ухта, ул. Первомайская д. 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности : образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг : реализация общего образования по основным образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей направленности
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: обучающиеся от года до 8 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети – инвалиды
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 157
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусы № 1,11,12,68
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути :да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюрный камень 20 см)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД</i>
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-И (к, о, с, г) ДП-И (у)		1 - 4
2	Вход (входы) в здание	ВНД-И (с) ДП-И (г, у, о) ДУ –И (к)		5 - 22
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И (к, о, с) ДП-И (г, у)		23 - 28
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-И (к, г,с) ДП-И (о,у)		29 - 34

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (к, о, с) ДУ-И (г, у)		35 - 38
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-И (с) ДЧ-И (к, у) ДП-И (о, г)		39 - 43
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-И (с) ДЧ-И (к, у) ДП-И (о, г, у)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)
- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -
недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать места для парковки инвалидов, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории (понизить бордюрный камень на высоту 0,04 м для передвижения людей на кресле-коляске, со стороны автобусной остановки), определить сотрудников учреждения для оказания ситуационной помощи с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для людей с инвалидностью.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется ремонт лестничных маршей с устройством нормативного нескользящего покрытия, установка нормативных поручней вдоль стен. Необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой «тревожной кнопки». Заменить дверные ручки кабинетов (рычажного типа, скоба). Обустроить нормативные поручни по всему пути передвижения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью установки индукционной петли, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется наличие функционирующих подъемников, ступенькоходов и оказание ситуационной помощи со стороны персонала. Необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала. Заменить ручки кабинетов (рычажного типа, скоба).

Обеспечение полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>технические решения невозможны</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>кап.ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>кап.ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>технические решения невозможны</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>технические решения невозможны</i>
8	Все зоны и участки	<i>технические решения невозможны</i>

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2016 - 2020 г _____ в рамках исполнения № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (указывается наименование документа: программы, плана) *на период "Развитие социального не до 2018-2020 года"*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно избирательно всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) нет

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование на комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
с территориальными органами соц. защиты согласно п 1.2. СП913330 от 2012 года
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается нет _____

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Карта доступности Интернет-портала "Жить вместе"
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>4</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: заместитель заведующего по АХР Чебыкина Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы заместитель заведующего по БТиЖ Петрова М.М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

делопроизводитель Вильчинская С.К.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: и.о. заместителя по АХР Стрелова С.М.

ведущий инженер отдела архитектуры М.Ю. Игнатьев

представители общественных

организаций инвалидов: заместитель председателя УГОКРО ВОИ А.А. Козловский

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " " 2016 г.
(протокол N)

Комиссией (название)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 40 компенсирующего вида»
г.Ухта , ул. Сениюкова д.20А

N п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		1-4	отсутствует обозначение направлений движения ко входам для людей с инвалидностью	все	обеспечить информационное сопровождение (навигация) к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках;	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории			1 - 4	отсутствует обозначение направлений движения ко входам для людей с инвалидностью	все	обеспечить информационное сопровождение (навигация) к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках;	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						обеспечить вход со стороны стоянки и автобусной остановки на тротуарную часть дороги (пониженный бордюрный каменьдо 0,04 м)	технические решения невозможны

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию	ВНД (К, О, С) ДП-И (О, Г, У)		1-4	технические решения невозможны

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

2. Входа № 1,2,3,4 в здание
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 40 компенсирующего вида»
г.Ухта, ул. Сеньюкова д.20А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5-9	Нет нескользящего покрытия на лестничном марше; -Отсутствие тактильной разметки перед лестницей; -отсутствует контрастная маркировка первой и последней ступени; -отсутствие поручней	все	ремонт лестничного марша с устройством нормативного нескользящего покрытия; - ступеньки одинаковой формы: ширина проступей - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - установка тактильной предупредительной информации перед маршем за 0,8 м.; - нанесение контрастной маркировки на крайние ступени; - установить нормативные поручни с 2 сторон на высоте 0,9 и 0,7 м с горизонтальным завершением на 0,3 м.	КР
2.2	Пандус (наружный)	Есть Вход № 1		16,18	отсутствие противоскользящего покрытия;		ремонт пандуса с устройством нормативного (нескользящего покрытия);	ТР,
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5-9	Отсутствует водоотвод; - нет тактильной информации о препятствии (дверь)	все	- оборудовать водоотвод, устанавливается в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола (ширина проветров их ячеек не более 0,015 м. предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки);	КР

							- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением перед дверью на расстоянии 0,8 м;	
2.4	Дверь (входная)	есть		16 -18		к,о,с	выровнить порог до нормативных размеров 0.014м.	КР
2.5	Тамбур	есть		19-22				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа в здание № 1,2,3,4	ВНД (К,О, С) ДП-И (О, Г, У)		5-9	ТР, КР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

2. Входа групп № 8,1,5,4 ,12 в здание
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 40 компенсирующего вида»
г.Ухта , ул. Сеньюкова д.20А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		10-14	Нет нескользящего покрытия на лестничном марше; -Отсутствие тактильной разметки перед лестницей; -отсутствует контрастная маркировка первой и последней ступени;	все	ремонт лестничного марша с устройством нормативного нескользящего покрытия; - ступеньки одинаковой формы: ширина проступей - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - установка тактильной предупредительной информации перед маршем за 0,8 м.; - нанесение контрастной маркировки на крайние ступени;	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		10-14	Отсутствует водоотвод; - нет тактильной информации о препятствии (дверь)	все	- оборудовать водоотвод, устанавливается в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола (ширина просветов их ячеек не более 0,015 м. предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки); - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением перед дверью на расстоянии 0,8 м;	КР
2.4	Дверь (входная)	есть		19-22		к,о,с	выровнить порог до нормативных размеров 0.014м.	КР

2.5	Тамбур	есть		19- 22				ТК
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа в здание группы № 1,8,5,4,12	ВНД (К,О, С) ДП-И (О, Г, У)		10-14	ТР, КР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 40 компенсирующего вида»
г.Ухта , ул. Сенюкова д.20А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)			23-28	- отсутствие нормативных горизонтальных поручней вдоль стен	Все	- установить нормативные поручни вдоль стен на путях движения	технические решения невозможны
3.2	Лестница (внутри здания)			26, 27	Отсутствует тактильная предупредительная информация		установка тактильной предупредительной информации перед маршем за 0,6 м.; - нанесение контрастной маркировки на крайние ступени; - лестницы которые нельзя оборудовать подъемными устройствами предлагается (приобрести вспомогательные технические средства такие как ступенькоход, с закреплением обязанностей сотруднику учреждения)	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К, О, С) ДП-И (О, Г, У)	23-28		Капитальный ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 40 компенсирующего вида»
г.Ухта , ул. Сеньюкова д.20А

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1 Кабинетная форма	есть		29-30	-ненормативное размещение визуальной информации о помещении;	все	установить информационные рельефные таблички (шрифт Брайля) к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки; - заменить дверные ручки (рычажного вида, скоба);	КР
4.2. Зальная форма обслуживания	есть		30- 34			необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука (обозначив места визуальными знаками), а также организовать сурдоперевод при оказании услуг	технические решения невозможны

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 и 4.2. Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-И (к, г) ДП-И (о,у) ДУ-И (с)		29-34	Кр технические решения невозможны

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 40 компенсирующего вида»
г.Ухта, ул. Сеньюкова д.20А

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фото	Содер- жание	Значи мо для инва- лида (ка- тегори я)	Содер- жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		35- 38	-отсутствует информация о санитарно – гигиенической комнате для инвалидов; - отсутствует информация о возможности пользования санитарно – гигиенической комнатой; - отсутствует «тревожная кнопка»; - отсутствует поручень для раковины - отсутствует поручни вокруг унитаза	все	- установить табличку о доступности санитарной комнаты для инвалидов; - установить кнопку открывания двери с наружи; - установить «тревожную кнопку»; - установить поручень для раковины на уровне не выше 85см; - установить поручни около унитаза на одном уровне; - нанести контрастную и тактильную разметки на пути движения к раковине и унитазу; - установить зеркало в полный рос	техничес кие решения невозмо жны
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД-И (к, о, с) ДУ-И (г, у)	-	35-38	технические решения невозможны

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 40 компенсирующего вида»
г.Ухта , ул. Сенюкова д.20А

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		39-43	визуальная информация размещена с нарушением нормативных требований	все	- разместить стенд с учетом всех стандартов; - выделить в информационной зоне специально оборудованные места с установкой индукционной петли, обозначив места визуальными знаками), а также организовать сурдоперевод при оказании услуг; - разместить на сайте ОСИ информацию о доступности получения услуг для людей с инвалидностью; - организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах ОСИ (см. рекомендации к Приложениям 1-5)	ТР, Орг,
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Системы информации на	ВНД-И (с)		39-43	Организационные мероприятия, капитальный

объекте	ДЧ-И (к, у) ДП-И (о, г)			ремонт
---------	----------------------------	--	--	--------

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

{Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" (вместе с "ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности(ОКС 11.180 ОКП 94 0100) (извлечения)" } {КонсультантПлюс}}

Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории _____ на ____ год

N п/п	Наименован ие объекта и название организации, расположенн ой на объекте	Адрес объек- та	N пас- порта доступ- ности объект а	Плановые работы		Ожидаемы й результат (по состоя- нию доступ- ности) <***>	Финансирован ие		Ответст - венный исполни - тель, соиспол - нители	Дата теку- щего конт- роля
				Содержа - ние работ <*>	Вид работ <*>		Объем, тыс. руб.	Источ - ник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


Примечание: Структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ.

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта ОСИ.

<*> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

{Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" (вместе с "ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности(ОКС 11.180 ОКП 94 0100) (извлечения)"} {КонсультантПлюс}}



1. Этаж
 ул. Советов, 20-Б
 1.8.60
 Проект: А.А. [Signature]
 Проверка: [Signature]

План первого этажа

Приложение №7

К акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____ от «18» февраля 2016

Результаты фотофиксации на объекте



Фото №1. Прилегающая территория



Фото №2. Прилегающая территория



Фото №3. Прилегающая территория




Фото №4. Прилегающая территория



Фото №5. Вход в здание гр. № 9,8 (входная площадка)



Фото №6. Вход в здание гр. № 6,7(входная площадка)



Фото №7. Вход в здание (эвакуационный выход)



Фото №8. Вход в здание гр. № 2,3 (входная площадка)



Фото №9. Вход в здание гр. № 14 (входная площадка)




Фото №10. Вход в здание гр. № 8 (входная площадка)



Фото №11. Вход в здание гр. № 1 (входная площадка)



Фото №12. Вход в здание гр. № 12 (входная площадка)




Фото №13 Вход в здание гр. № 5 (входная площадка)



Фото №14 Вход в здание гр. № 4 (входная площадка)




Фото №15. Вход на территорию детского сада



Фото №16. Вход в здание (пандус)



Фото №17. Вход на территорию детского сада



№ 18 Вход в здание (пандус)



Фото №19. Вход в здание (тамбур)




Фото №20. Вход в здание (тамбур)



Фото №21. Вход в здание (тамбур)




Фото №22. Вход в здание (тамбур)



Фото № 23 Пути движения внутри здания



Фото № 24 Пути движения внутри здания



Фото № 25 Пути движения внутри здания




Фото № 26 Пути движения внутри здания




Фото № 27 Пути движения внутри здания



Фото № 28 Пути движения внутри здания




Фото № 35 Санитарно-гигиенические помещения




Фото № 36 Санитарно-гигиенические помещения




Фото № 37 Санитарно-гигиенические помещения




Фото №38 Санитарно-гигиенические помещения



Фото № 39 Система информации на объекте



Фото № 40 Система информации на объекте




Фото № 41 Система информации на объекте




Фото №42 Система информации на объекте



Фото №43 Система информации на объекте